




feamFUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTEParecer Técnico DIMIM Nº 076/2005
Processo COPAM Nº 595/2001/003/2001
Processo DNPM Nº 830.891/81
Fase DNPM: Requerimento de Lavra**PARECER TÉCNICO**

Empreendedor: : MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA	<table border="1"> <tr> <th>DN</th> <th>Código</th> <th>Classe</th> </tr> <tr> <td>01/90</td> <td>00.06.00-9</td> <td>I-A</td> </tr> <tr> <td>74/04</td> <td>A-02-01-1</td> <td>1</td> </tr> </table>	DN	Código	Classe	01/90	00.06.00-9	I-A	74/04	A-02-01-1	1
DN		Código	Classe							
01/90	00.06.00-9	I-A								
74/04	A-02-01-1	1								
Empreendimento: Mina Manhauçuzinho										
Atividade: Exploração bauxita										
CNPJ: 23.640.204/0001-92										
Endereço: Av. João Pinheiro, 3665 – Poços de Caldas										
Localização: Manhauçuzinho - Zona Rural										
Município: Manhauçu – MG										
Referência: ADENDO AO PARECER TÉCNICO DIMIM Nº 048/2003										

A Mineração Curimbaba formalizou, em 05-11-2001, o processo de Licença Prévia para lavra de bauxita sem beneficiamento no local denominado Manhauçuzinho no município de Manhauçu, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Manhauçuzinho. Vale ressaltar que a empresa apresentou um único EIA/RIMA para as cinco áreas, em função de sua contigüidade. A denominação das áreas bem como os respectivos números de processo junto ao DNPM e ao COPAM estão relacionados abaixo:

Denominação da área	Processo DNPM nº	Processo COPAM nº
Córrego Manhauçuzinho	830.890/81	595/2001/001/2001
Córrego dos Pintos II	832.144/84	595/2001/002/2001
Manhauçuzinho	830.891/81	595/2001/003/2001
Córrego dos Pintos	830.893/81	595/2001/004/2001
Córrego dos Dutras	830.895/81	595/2001/005/2001

Em 17-10-2002 realizou-se uma Audiência Pública, na cidade de Manhauçu, para discussão e informação do projeto junto à comunidade. O Parecer Técnico DIMIM nº 048/2003 foi concluído em 22-04-2003, sugerindo o deferimento da licença prévia. O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhauçu, em visita a sede da SEMAD, em 16-06-2003, fez chegar às mãos do Secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais um dossiê contendo informações sobre o processo de exploração de bauxita na região da Sub-bacia Hidrográfica do Manhauçuzinho e a luta da comunidade na defesa desse manancial, responsável pelo fornecimento de água para a população da cidade de Manhauçu, página 588 do processo COPAM nº 595/2001/001/2001. Em 16-07-2004, o presidente da FEAM solicitou que a Prefeitura de Manhauçu se manifestasse em relação à implantação deste empreendimento no município. A Prefeitura de Manhauçu protocolou na FEAM, em 19-07-2004, sob o nº 086733/2004, documento informando que o Município de Manhauçu é veementemente contra a atividade minerária em questão tendo em vista os motivos suscitados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto em seu Parecer Técnico nº 001/2004, visto que esta área localiza-se em área de manancial. Na data de 08-10-2004, a equipe técnica da FEAM solicitou à Mineração Curimbaba que apresentasse a localização exata das poligonais do DNPM e do ponto de captação deste manancial. A empresa protocolou as informações solicitadas em 18-10-2004, protocolo FEAM nº 130289/2004. De acordo com as informações fornecidas pela Prefeitura de Manhauçu e pela Mineração Curimbaba, a atividade minerária a ser licenciada encontra-se em área de manancial, à montante do ponto de captação. Pelo exposto acima, a equipe técnica da FEAM sugere o indeferimento da Licença Prévia deste empreendimento.

Divisão de Extração de Minerais Metálicos - DIMIM		Diretoria de Atividades Industriais e Minerárias - DIRIM
Autor: Christiane C. O Malheiros Aline Faria Souza Regina Maia Guimarães	Gerente: Bárbara Valadão Torres	Diretora: Zuleika Stela Chiacchio Torquetti
Assinatura: 	Assinatura: 	Assinatura: 
Data: 21/10/05	Data: 08/10/05	Data: 10/06/05